Vandringshinder

Kävlingeån - Höje å

INNEHÅLL

1	Inledning	3
2	Metodik	3
3	Resultat	4
3.1	Karta vandringshinder	4
3.2	Lista vandringshinder	5
3.3	Datablad vandringshinder	6
4	Referenser	25

1 INLEDNING

Vandringshinder för fisk i Kävlingeån och Höje å inom Lunds kommun har inventerats hösten och vintern 2012. Tidigare undersökningar i respektive vattendrag har legat som grund för inventeringen (Eklöv 2000). Vandringshindren utgörs bl. a. av dammar, stendämmen och kulvertar.

2 METODIK

Inventeringen har utförts genom att gå längs vattendragen där vandringshinder har registrerats enligt inventeringsmetodik utvecklad av Länsstyrelsen i Jönköping (Halldén, Liliegren, Lagerkvist 2000, Naturvårdsverket 2003). För att kunna utläsa lägesangivelser för de angivna punkterna rekommenderas att parallellt med databladen använda Lantmäteriverkets gröna karta på CD-rom för Skåne län. Vandringshindrens lokalisering är angiven med X- och Y-koordinater, enligt rikets koordinatsystem RT90. Resultat av inventering med åtgärdsförslag redovisas i form av datablad, enligt förklaring nedan.

Typ: Typ av hinder anges: damm, tröskel, sjö- dammutlopp, kulvert, fiskgaller, ålkista, naturligt hinder (vattenfall).

Användning: Anges vad anläggningen används till idag. Exempel är damm, kraftverk, tröskel för sjö- dammyta, kulvert, prydnad, fiskdammsreglering, ingen (för ej fungerande, mer eller mindre raserade hinder).

Vattendom: Anges om vattendom finns (med villkor) eller saknas enligt Länsstyrelsens register (Andreasson 2004).

Fallhöjd: Vandringshindrets totala fallhöjd mäts/uppskattas och anges i meter.

Naturligt: Bedömning av om vandringshindret ursprungligen utgjort ett naturligt vandringshinder görs.

Passerbarhet: Bedömning av öring samt mört och övriga fiskarters möjligheter att nedifrån och upp passera hindret. Bedömningarna grundar sig på tidigare erfarenheter och kunskaper. Bedömningklasserna är:

- Definitivt - hindret kan med största sannolikhet inte passeras under några förhållanden.
- Partiellt - hindret kan passeras under vissa gynsamma förhållanden, vanligtvis vid högvattenföring. Svårighetsgraden mellan de partiella vandringshindrena varierar mycket.
- Passerbart – hindret bedöms vara partiellt för mört och övrig fisk men kan vara passerbart för öring.

Fiskväg: Anges om det finns en fiskväg förbi vandringshindret, typ samt bedömning av dess funktion.

Åtgärd: Bedömning av möjligheterna till att göra hindret passerbart för öring och övrig fisk, typ av åtgärd anges.

Anmärkning: Uppgifter som kan vara relevanta för projektet anges.

3 RESULTAT

3.1 Karta vandringshinder



3.2 Lista vandringshinder

Nr	Lokalnamn	Namn vattendrag	Rinner till	Typ
1	Rinnebäck	Kävlingeån	Lödde å	damm
2	Lilla Harrie	Kävlingeån	Lödde å	damm
3	Bösmöllan	Kävlingeån	Lödde å	damm
4	Kvarnvik	Kävlingeån	Lödde å	damm
5	Håstad Mölla	Kävlingeån	Lödde å	damm
6	Vomb	Kävlingeån	Lödde å	sjöutlopp
7	Svenstorp	Ölabäck	Kävlingeån	kulvert
8	Svenstorp	Ölabäck	Kävlingeån	damm
9	Södra Sandby	Sularpsbäcken	Kävlingeån	damm
10	Södra Sandby	Sularpsbäcken	Kävlingeån	damm
11	Södra Sandby	Sularpsbäcken	Kävlingeån	damm
12	Fågelsångsdalen	Sularpsbäcken	Kävlingeån	damm
13	söder Lilla Abusa	Vällsbäcken	Kävlingeån	damm
14	Måryd	Vällsbäcken	Kävlingeån	damm
15	Måryd	Vällsbäcken	Kävlingeån	kulvert
16	Boijsens dammar	Vällsbäcken	Kävlingeån	damm
17	Vombsängar	Veberödsbäcken	Klingavälsån	kulvert
18	söder Veberöd	Veberödsbäcken	Klingavälsån	damm
19	Vombsängar	Klingavälsån	Kävlingeån	reglering
20	Hemmestorpsmölla	Klingavälsån	Kävlingeån	damm
21	Mossagården	Skogsmöllebäcken	Klingavälsån	damm
22	Hasslemölla	Skogsmöllebäcken	Klingavälsån	damm
23	Skogsmöllan	Skogsmöllebäcken	Klingavälsån	damm
24	uppstr Skogsmöllan	Skogsmöllebäcken	Klingavälsån	kulvert
25	Tornagården	Vallkärrabäcken	Höje å	kulvert
26	Nöbbelövs mosse	Vallkärrabäcken	Höje å	kulvert
27	Vallkärra, norra	Vallkärrabäcken	Höje å	kulvert
28	Vallkärra, södra	Vallkärrabäcken	Höje å	kulvert
29	Värpinge	Rinnebäcken	Höje å	kulvert
30	Rinnebäck	Rinnebäcken	Höje å	kulvert
31	Dalbyholm	Råbydiket	Höje å	kulvert
32	Dalby hage	Råbydiket	Höje å	damm
33	Kronedal	Källingabäcken	Höje å	kulvert
34	Dalby	Källingabäcken	Höje å	damm
35	Hyllinge	Leret	Höje å	damm
36	Finnstad	Leret	Höje å	kulvert
37	Gödelöv	Gödelövsbäcken	Höje å	damm
38	Stubbarp	Stubbarpsbäcken	Höje å	stendämme
39	Häckeberga	Höje å	Höje å	sjöutlopp

3.3 Datablad vandringshinder

Vattensystem **Kävlingeån 092**	Vattendrag **Kävlingeån**	Lokalnr **1**
Lokalnamn **Rinnebäck**	Lokalkoordinater **X:6187852 Y:1332777**	

Data

Typ: damm	Användning: ingen	Vattendom: saknas
Fallhöjd: 1,5 m	Naturligt: nej	Passerbarhet: partiellt

Fiskväg: byggdes 2007 på åns södra sida

Åtgärd Ingen åtgärd

Anmärkning Hindret utgörs av ett äldre stendämme beläget tvärs över ån. Utgjorde tidigare en del av ett industriområde. Fiskväg för vandringsfisk har etablerats genom att sänka dämmet och därmed samla ett mer distinkt flöde längs åns södra sida. Havsöring, id och ål kan passera dämmet. Utgör vandringshinder för andra arter.

Före åtgärd (2006)

Efter etablering av fiskväg

Vattensystem **Kävlingeån 092**	Vattendrag **Kävlingeån**	Lokalnr **2**
Lokalnamn **Lilla Harrie**	Lokalkoordinater **X:6187347 Y:1336657**	

Data

Typ: damm	Användning: vattenkraftverk	Vattendom: saknas
Fallhöjd: 1-2 m	Naturligt: nej	Passerbarhet: partiellt

Fiskväg: byggdes 2010 på åns södra sida

Åtgärd Fingaller framför turbinintag med fiskväg för nedvandrande fisk (ål, öring)

Anmärkning Hindret utgörs av ett gjutet dämme beläget tvärs över ån. Kraftproduktion vid Lilla Harrie valskvarn (turbintyp Francis, fallhöjd 2,2 m). Fiskväg för vandringsfisk har etablerats med ett utskov som samlar ett flöde längs åns södra sida (minimum 400 l/s). Havsöring, id och ål kan passera dämmet. Utgör vandringshinder för andra arter.

Före åtgärd (2009)

Efter etablering av fiskväg

Vattensystem **Kävlingeån 092**	Vattendrag **Kävlingeån**	Lokalnr **3**
Lokalnamn **Bösmöllan**	Lokalkoordinater **X:6187122 Y:1336977**	

Data

Typ: damm	Användning: vattenkraftverk	Vattendom: saknas
Fallhöjd: 1,3 m	Naturligt: nej	Passerbarhet: partiellt

Fiskväg: byggdes 2001 på åns södra sida

Åtgärd Fingaller framför turbinintag med fiskväg för nedvandrande fisk (ål, öring)

Anmärkning Hindret utgörs av ett gjutet dämme beläget tvärs över ån. Kraftproduktion vid Bösmöllan (turbintyp Francis, fallhöjd 1,3 m). Fiskväg för vandringsfisk har etablerats med gjutna klackar längs en mur på åns södra sida. Havsöring, id och ål kan passera dämmet. Utgör vandringshinder för andra arter.

Dämmet sett från åns södra sida

Fiskväg

Vattensystem **Kävlingeån 092**	Vattendrag **Kävlingeån**	Lokalnr **4**
Lokalnamn **Kvarnvik**	Lokalkoordinater **X:6186623 Y:1338359**	

Data

Typ: damm	Användning: vattenkraftverk	Vattendom: saknas
Fallhöjd: 1,5-2,5 m	Naturligt: nej	Passerbarhet: partiellt

Fiskväg: saknas

Åtgärd Fiskväg för uppvandrande fisk samt fingaller framför turbinintag med fiskväg för nedvandrande fisk (ål, öring)

Anmärkning Hindret utgörs av ett gjutet dämme beläget tvärs över ån. Kraftproduktion vid Kvarnvik (turbintyp Francis, fallhöjd 2,5 m). Fiskväg saknas. Havsöring kan passera vid höga flöden under höst och vinter på ån norra sida. Havsöring och ål kan passera dämmet. Utgör vandringshinder för andra arter.

Dämmet sett från åns norra sida

Dämmets anslutning på norra sidan

Vattensystem **Kävlingeån 092**	Vattendrag **Kävlingeån**	Lokalnr **5**
Lokalnamn **Håstad Mölla**	Lokalkoordinater **X:6186221 Y:1338535**	

Data

Typ: damm	Användning: fiskfälla	Vattendom: saknas
Fallhöjd: 0,7 m	Naturligt: nej	Passerbarhet: partiellt
Fiskväg: saknas		

Åtgärd Ingen

Anmärkning Hindret utgörs av ett äldre stendämme beläget tvärs över ån. Utgjorde tidigare en äldre mjölkvarn. En fiskfälla (Wolf-trap) är belägen vid kvarnen, där registrering av nedströms vandrande fisk sker under våren (Länsstyrelsen i Skåne). Dämmet utgör inget svårt hinder för uppvandrande fisk, finns flera genombrott i dämmet där fisk kan passera, plus en sidofåra.

Dämmet sett från kvarnsidan och uppströms

Fiskfällan för utvandrande fisk

Vattensystem **Kävlingeån 092**	Vattendrag **Kävlingeån**	Lokalnr **6**
Lokalnamn **Vomb**	Lokalkoordinater **X:6176664 Y:1358441**	

Data

Typ: sjöreglering	Användning: vattenuttag	Vattendom: AD 48/1941, VA 9/1993
Fallhöjd: 2 - 3 m	Naturligt: nej	Passerbarhet: definitivt
Fiskväg: saknas		

Åtgärd Ingen

Anmärkning Vombsjöns reglering utgör definitivt hinder för all arter vid uppvandring. Ål och andra arter kan vandra ut från sjön. I vattendom från 1993 finns befrielse för laxtrappa och ålyngelledare men krav på ålyngeluppsamlare.

Vombsjöns reglering

Vattensystem **Kävlingeån 092** Vattendrag **Ölabäck** Lokalnr **7**
Lokalnamn **Svenstorp** Lokalkoordinater **X:6185549 Y:1340015 (övre)**

Data
Typ: kulvert Användning: vattenavledning Vattendom: saknas
Fallhöjd: 0,5 - 1 m Naturligt: nej Passerbarhet: partiellt
Fiskväg: saknas

Åtgärd Ingen

Anmärkning En lång kulvert belägen i bäckens nedre del (670 m) som mynnar i Kävlingeån, X: 6186168, Y: 1339834. Havsöring och ål kan passera.

Övre delen av kulverten

Vattensystem **Kävlingeån 092** Vattendrag **Ölabäck** Lokalnr **8**
Lokalnamn **Igelösa** Lokalkoordinater **X:6184207 Y:1340483**

Data
Typ: damm Användning: våtmark Vattendom: saknas
Fallhöjd: 1 m Naturligt: nej Passerbarhet: partiellt
Fiskväg: stryk, uppbyggnad med block

Åtgärd Ingen

Anmärkning När dammen anlades utgjorde utloppet av en gjuten ränna som var ett partiellt vandringshinder (se foto). Utgör idag inget hinder för öring och ål.

Stryk nedströms våtmark



Utloppets utseende våren 2000

Vattensystem **Kävlingeån 092**	Vattendrag **Sularpsbäcken**	Lokalnr **9**
Lokalnamn **Södra Sandby**	Lokalkoordinater **X:6180167 Y:1345761**	

Data

Typ: damm	Användning: bevattning	Vattendom: saknas
Fallhöjd: 0,9 m	Naturligt: nej	Passerbarhet: partiellt
Fiskväg: saknas		

Åtgärd Etablera fiskväg, utskov i dämmet och uppbyggnad nedströms

Anmärkning Dämmet utgör ett svårt hinder för fisk. En trumma (diameter 0,5 m) mitt i dämmet reglerar utflödet. Hög vattenhastighet i trumman och en reglering i denna medför att fisken ej kan passera denna väg. Vid inventering 1999 var förhållandena detsamma.

Dämmet med damm uppströms

Vattensystem **Kävlingeån 092**	Vattendrag **Sularpsbäcken**	Lokalnr **10**
Lokalnamn **Södra Sandby**	Lokalkoordinater **X:6179647 Y:1345286**	

Data

Typ: damm	Användning: parkdamm	Vattendom: saknas
Fallhöjd: 1 m	Naturligt: nej	Passerbarhet: partiellt
Fiskväg: saknas		

Åtgärd Etablera fiskväg genom att bygga upp med sten och block nedströms. Alternativt kan dämmet rivas ut.

Anmärkning Äldre kvarndämme som är belägen i parkmiljö. Stor öring kan passera vid höga flöden. Hinder för mindre fisk. Vid inventering 1999 var förhållandena detsamma.

Dämmet med parkdamm uppströms

Vattensystem **Kävlingeån 092**	Vattendrag **Sularpsbäcken**	Lokalnr **11**
Lokalnamn **Södra Sandby**	Lokalkoordinater **X:6179302 Y:1345219**	

Data

Typ: damm	Användning: parkdamm	Vattendom: saknas
Fallhöjd: 0,5 m	Naturligt: nej	Passerbarhet: partiellt
Fiskväg: saknas		

Åtgärd Etablera fiskväg genom att bygga upp med sten och block nedströms.

Anmärkning Två mindre dämmen belägna i Södra Sandby. Det översta bör åtgärdas så att mindre fisk kan passera. Vid inventering 1999 var förhållandena detsamma.

Nedre dämmet

Övre dämmet med parkdamm uppströms

Vattensystem **Kävlingeån 092**	Vattendrag **Sularpsbäcken**	Lokalnr **12**
Lokalnamn **Fågelsångsdalen**	Lokalkoordinater **X:6179079 Y:1344660**	

Data

Typ: damm	Användning: övergång	Vattendom: saknas
Fallhöjd: 1 m	Naturligt: nej	Passerbarhet: partiellt
Fiskväg: saknas		

Åtgärd Etablera fiskväg genom att bygga upp med sten och block nedströms.

Anmärkning Ett äldre stendämme med ett samlat utflöde som faller fritt över block. Hög vattenhastighet vid höga flöden medför ett svårt hinder för fisk.

Utflödet mitt på dämmet

Vattensystem **Kävlingeån 092**	Vattendrag **Vällsbäcken**	Lokalnr **13**
Lokalnamn **söder Lilla Abusa**	Lokalkoordinater **X:6177394 Y:1348067**	

Data

Typ: damm	Användning: viltdamm	Vattendom: saknas
Fallhöjd: 2 m	Naturligt: nej	Passerbarhet: definitivt
Fiskväg: saknas		

Åtgärd Ingen

Anmärkning En äldre viltdamm med utflöde genom en munk som reglerar vattennivån i dammen. Begränsat med uppväxtområde uppströms, endast 500 m till nästa hinder, medför att ingen åtgärd föreslås.

Utflödet från dammen

Munk som reglerar dammen

Vattensystem **Kävlingeån 092**	Vattendrag **Vällsbäcken**	Lokalnr **14**
Lokalnamn **Måryd**	Lokalkoordinater **X:6176888 Y:1348097**	

Data

Typ: damm	Användning: viltdamm	Vattendom: saknas
Fallhöjd: 3 m	Naturligt: nej	Passerbarhet: definitivt
Fiskväg: saknas		

Åtgärd Ingen

Anmärkning En äldre viltdamm med utflöde genom en munk som reglerar vattennivån i dammen. Begränsat med uppväxtområde uppströms, endast 560 m till nästa hinder, medför att ingen åtgärd föreslås.

Utflödet från dammen

Munk som reglerar dammen

Vattensystem **Kävlingeån 092**	Vattendrag **Vällsbäcken**	Lokalnr **15**
Lokalnamn **Måryd**	Lokalkoordinater **X:6176852 Y:1347530**	

Data

Typ: kulvert	Användning: vattenavledning	Vattendom: saknas
Fallhöjd: 1 - 2 m	Naturligt: nej	Passerbarhet: definitivt
Fiskväg: saknas		

Åtgärd Ingen

Anmärkning En lång relativ brant kulvert (350 m) bedöms vara ett definitivt hinder

Utflödet från kulvert

Vattensystem **Kävlingeån 092**	Vattendrag **Vällsbäcken**	Lokalnr **16**
Lokalnamn **Boijsens dammar**	Lokalkoordinater **X:6176909 Y:1346938**	

Data

Typ: damm	Användning: damm	Vattendom: saknas
Fallhöjd: 1 - 2 m	Naturligt: nej	Passerbarhet: definitivt
Fiskväg: saknas		

Åtgärd Ingen

Anmärkning Fyra anlagda dammar i bäckens övre del, varav de två nedre utgör vandringshinder. I dammarna finns elritsa och sutare. Ingen vandringsfisk kan nå området då det finns flera definitiva hinder nedströms. Lokalkoordinat anger utloppet vid den andra dammen.

Utflödet från den nedre dammen

Utflödet från den andra dammen

Vattensystem **Kävlingeån 092**	Vattendrag **Veberödsbäcken**	Lokalnr **17**
Lokalnamn **Vombsängar**	Lokalkoordinater **X:6172428 Y:1355873**	

Data

Typ: kulvert	Användning: övergång	Vattendom: saknas
Fallhöjd: 1 m	Naturligt: nej	Passerbarhet: definitivt
Fiskväg: saknas		

Åtgärd Etablera fiskväg, större kulvert med uppbyggnad nedströms med sten och block.

Anmärkning Svårt hinder, kulvert med galler upp och nedströms, faller fritt över block från gjuten kulvert. Vattenkvalitén är begränsande för fisk uppströms med utsläpp från Veberöds reningsverk. Vid inventering 1999 var förhållandena detsamma.

Utlopp från kulvert

Uppströms kulvert med galler

Vattensystem **Kävlingeån 092**	Vattendrag **Veberödsbäcken**	Lokalnr **18**
Lokalnamn **söder Veberöd**	Lokalkoordinater **X:6168407 Y:1353864**	

Data

Typ: damm	Användning: damm	Vattendom: saknas
Fallhöjd: 3 m	Naturligt: nej	Passerbarhet: definitivt
Fiskväg: saknas		

Åtgärd Ingen

Anmärkning En viltdamm med utflöde genom en munk som reglerar vattennivån i dammen. Begränsat med uppväxtområde uppströms, medför att ingen åtgärd föreslås.

Utlopp från damm

Munk vid dammens utlopp

Vattensystem **Kävlingeån 092** Vattendrag **Klingavälsån** Lokalnr **19**
Lokalnamn **Vombsängar** Lokalkoordinater **X:6172826 Y:1356152**

Data
Typ: reglering Användning: vattenavledning Vattendom: saknas
Fallhöjd: 0 - 2 m Naturligt: nej Passerbarhet: partiellt
Fiskväg: saknas

Åtgärd Ingen

Anmärkning Reglering av Vombsängar, under sommarhalvåret är luckorna nersänkta och utgör då vandringshinder. Resterande del av året med högre flöden är luckorna uppe och inget hinder föreligger.

Reglering, luckorna fullt öppna

Reglering, luckorna nersänkta

Vattensystem **Kävlingeån 092** Vattendrag **Klingavälsån** Lokalnr **20**
Lokalnamn **Hemmestorpsmölla** Lokalkoordinater **X:6169439 Y:1358274**

Data
Typ: damm Användning: kulturmiljö Vattendom: saknas
Fallhöjd: 1 m Naturligt: nej Passerbarhet: partiellt
Fiskväg: saknas

Åtgärd Återställa åns naturliga lopp förbi möllan

Anmärkning Äldre kvarn, med två fåror, utgör partiellt hinder vid vissa flöden och för mindre fisk. Det planeras att restaurera ån uppströms möllan och då ska den gamla fåran som går förbi möllan på dess norra sida förses med vatten, vilket medför fri vandringsväg för alla arter.

Utlopp vid kvarn på åns södra sida

Utlopp på åns norra sida

Vattensystem **Kävlingeån 092** Vattendrag **Skogsmöllebäcken** Lokalnr **21**
Lokalnamn **Mossagården** Lokalkoordinater **X:6169653 Y:1356161**

Data
Typ: damm Användning: bevattning Vattendom: saknas
Fallhöjd: 1 m Naturligt: nej Passerbarhet: definitivt
Fiskväg: saknas

Åtgärd Utrivning av dämmet

Anmärkning Bevattningsanläggning, åns lopp har dämts upp och flödet går under en trumma med reglering och faller fritt över block. Vid inventering 1999 var förhållandena detsamma.

Utlopp genom trumma

Uppströms med dämme

Vattensystem **Kävlingeån 092** Vattendrag **Skogsmöllebäcken** Lokalnr **22**
Lokalnamn **Hasslemölla** Lokalkoordinater **X:6169026 Y:1355924**

Data
Typ: damm Användning: kulturmiljö Vattendom: saknas
Fallhöjd: 1,5 m Naturligt: nej Passerbarhet: definitivt
Fiskväg: saknas

Åtgärd Etablera fiskväg med ett omlöp.

Anmärkning Äldre kvarn, utgör definitivt hinder. Vid inventering 1999 var förhållandena detsamma.

Fall vid kvarn

Vattensystem **Kävlingeån 092** Vattendrag **Skogsmöllebäcken** Lokalnr **23**
Lokalnamn **Skogsmöllan** Lokalkoordinater **X:6167482 Y:1355549**

Data
Typ: damm Användning: damm Vattendom: saknas
Fallhöjd: 1,0 m Naturligt: nej Passerbarhet: partiellt
Fiskväg: saknas

Åtgärd Uppbyggnad nedströms med block.

Anmärkning Äldre kvarndamm, öring kan passera vid höga flöden. Vid inventering 1999 var förhållandena detsamma.

Fall nedströms damm

Vattensystem **Kävlingeån 092** Vattendrag **Skogsmöllebäcken** Lokalnr **24**
Lokalnamn **Uppstr Skogsmöllan** Lokalkoordinater **X:6167117 Y:1355482**

Data
Typ: kulvert Användning: vägövergång Vattendom: saknas
Fallhöjd: 0,5 m Naturligt: nej Passerbarhet: partiellt
Fiskväg: saknas

Åtgärd Uppbyggnad nedströms med block.

Anmärkning Vattnet faller fritt 0,5 m vid utlopp av kulvert. Vid inventering 1999 var förhållandena detsamma.

Utlopp från kulvert

Vattensystem **Höje å 091** Vattendrag **Vallkärrabäcken** Lokalnr **25**
Lokalnamn **Tornagården** Lokalkoordinater **X:6181879 Y:1332485**

Data
Typ: kulvert Användning: vattenavledning Vattendom: saknas
Fallhöjd: 1 m Naturligt: nej Passerbarhet: partiellt
Fiskväg: saknas

Åtgärd Ingen.

Anmärkning Lång kulvert, 770 m, havsöring kan passera under höst och vinter. Vid inventering 2000 var förhållandena detsamma. Grönling har flyttats uppströms kulvert och har etablerat ett bestånd. Koordinat anger kulvertens utlopp.

Utlopp från kulvert

Inlopp till kulvert

Vattensystem **Höje å 091** Vattendrag **Vallkärrabäcken** Lokalnr **26**
Lokalnamn **Nöbbelövs mosse** Lokalkoordinater **X:6182069 Y:1334133**

Data
Typ: kulvert Användning: vägövergång Vattendom: saknas
Fallhöjd: 0,3 m Naturligt: nej Passerbarhet: partiellt
Fiskväg: utskov har utförts i dämmet

Åtgärd Ingen.

Anmärkning Kulvert med ett dämme under vägövergång. Ett utskov har öppnats i dämmet sedan inventeringen 1999.

Nedströms kulvert

Uppströms kulvert

Vattensystem **Höje å 091** Vattendrag **Vallkärrabäcken** Lokalnr **27**
Lokalnamn **Vallkärra, norra** Lokalkoordinater **X:6182445 Y:1334646**

Data
Typ: kulvert Användning: vattenavledning Vattendom: saknas
Fallhöjd: 5 m Naturligt: nej Passerbarhet: definitivt
Fiskväg: saknas

Åtgärd Ingen.

Anmärkning Lång relativ brant kulvert uppströms, ca 900 m. Utgör definitivt hinder. Grönling har flyttats uppströms kulvert. Koordinat anger kulvertens utlopp.

Nedströms kulvert

Vattensystem **Höje å 091** Vattendrag **Vallkärrabäcken** Lokalnr **28**
Lokalnamn **Vallkärra, södra** Lokalkoordinater **X:6181477 Y:1335217**

Data
Typ: damm Användning: damm Vattendom: saknas
Fallhöjd: 3 m Naturligt: nej Passerbarhet: definitivt
Fiskväg: saknas

Åtgärd Ingen.

Anmärkning Damm belägen inom kyrkogård. Utlopp beläget mitt dammen genom kulvert. Koordinat anger kulvertens utlopp.

Utlopp från kulvert

Inlopp till kulvert

Vattensystem **Höje å 091** Vattendrag **Rinnebäcken** Lokalnr **29**
Lokalnamn **Värpinge** Lokalkoordinater **X:6177905 Y:1332915**

Data
Typ: kulvert Användning: vattenavledning Vattendom: saknas
Fallhöjd: 10 m Naturligt: nej Passerbarhet: definitivt
Fiskväg: saknas

Åtgärd Ingen.

Anmärkning Lång kulvert (570 m) med högt fall utgör definitivt hinder. Koordinat anger kulvertens utlopp.

Utlopp från kulvert

Inlopp till kulvert

Vattensystem **Höje å 091** Vattendrag **Rinnebäcken** Lokalnr **30**
Lokalnamn **Rinnebäck** Lokalkoordinater **X:6178596 Y:1333555**

Data
Typ: kulvert Användning: vattenavledning Vattendom: saknas
Fallhöjd: 1 m Naturligt: nej Passerbarhet: definitivt
Fiskväg: saknas

Åtgärd Ingen.

Anmärkning Lång kulvert med högt fall utgör definitivt hinder.

Utlopp från kulvert

Vattensystem **Höje å 091** Vattendrag **Råbydiket** Lokalnr **31**
Lokalnamn **Dalbyholm** Lokalkoordinater **X:6174138 Y:1344094**

Data
Typ: kulvert Användning: vattenavledning Vattendom: saknas
Fallhöjd: 15 m Naturligt: nej Passerbarhet: definitivt
Fiskväg: saknas

Åtgärd Ingen.

Anmärkning Lång kulvert (1700 m) med högt fall utgör definitivt hinder. Koordinat anger kulvertens utlopp. Ytterligare vandringshinder (kulvert) finns nedströms inom Staffanstorps kommun.

Inlopp till kulvert

Vattensystem **Höje å 091** Vattendrag **Råbydiket** Lokalnr **32**
Lokalnamn **Dalby hage** Lokalkoordinater **X:6174201 Y:1344128**

Data
Typ: damm Användning: kultur miljö Vattendom: saknas
Fallhöjd: 2,5 m Naturligt: nej Passerbarhet: definitivt
Fiskväg: saknas

Åtgärd Ingen.

Anmärkning Äldre kvarndamm med högt dämme. Flera vandringshinder finns nedströms. Grönling har flyttats uppströms dämmet.

Utlopp från kvarndamm

Vattensystem **Höje å 091** Vattendrag **Källingabäcken** Lokalnr **33**
Lokalnamn **Kronedal** Lokalkoordinater **X:6172165 Y:1344148**

Data
Typ: kulvert Användning: vattenavledning Vattendom: saknas
Fallhöjd: Naturligt: nej Passerbarhet: definitivt
Fiskväg: saknas

Åtgärd Etablera fiskväg

Anmärkning Kulvert (160 m) som går under ett reningsverk. Tröskel finns i kulvert inom reningsverket. Grönling har flyttats uppströms kulvert.

Utlopp från kulvert

Inlopp till kulvert

Vattensystem **Höje å 091** Vattendrag **Källingabäcken** Lokalnr **34**
Lokalnamn **Dalby** Lokalkoordinater **X:6172636 Y:1344971**

Data
Typ: damm Användning: våtmark Vattendom: saknas
Fallhöjd: 2,5 m Naturligt: nej Passerbarhet: definitivt
Fiskväg: saknas

Åtgärd Ingen.

Anmärkning Damm med högt dämme, har eroderat nedströms ca 1,5 m. Bäcken är kulverterad uppströms dammen.

Utlopp från damm

Vattensystem **Höje å 091** Vattendrag **Leret** Lokalnr **35**
Lokalnamn **Hyllinge** Lokalkoordinater **X:6168697 Y:1347384**

Data
Typ: damm Användning: våtmark Vattendom: saknas
Fallhöjd: 0,5 Naturligt: nej Passerbarhet: partiellt
Fiskväg: utskov i dämmet med uppbyggnad med block nedströms

Åtgärd Ingen

Anmärkning När dammen anlades utgjorde utloppet av en gjuten platta som var ett definitivt vandringshinder. Utgör idag inget hinder för öring och ål. Havsöring leker uppströms dammen.

Utlopp från damm

Vattensystem **Höje å 091** Vattendrag **Leret** Lokalnr **36**
Lokalnamn **Finnstad** Lokalkoordinater **X:6168928 Y:1347379**

Data
Typ: kulvert Användning: vattenavledning Vattendom: saknas
Fallhöjd: Naturligt: nej Passerbarhet: definitivt
Fiskväg: saknas

Åtgärd Ingen

Anmärkning Kulvert (260 m) med brant fall. Bedöms vara definitivt. Om havsöring kan passera bör undersökas med elfiske upp och nedströms kulvert.



Utlopp från kulvert

Vattensystem **Höje å 091** Vattendrag **Gödelövsbäcken** Lokalnr **37**
Lokalnamn **Gödelöv** Lokalkoordinater **X:6167564 Y:1348853**

Data
Typ: damm Användning: kulturmiljö Vattendom: saknas
Fallhöjd: 3,5 m Naturligt: nej Passerbarhet: definitivt
Fiskväg: saknas

Åtgärd Ingen

Anmärkning Äldre kvarndamm som utgör definitivt hinder. Bäcken torkar ut uppströms under sommarhalvåret. Havsöring leker nedströms landsvägen.

Utlopp från damm

Vattensystem **Höje å 091** Vattendrag **Stubbarpsbäcken** Lokalnr **38**
Lokalnamn **Stubbarp** Lokalkoordinater **X:6166124 Y:1349973**

Data
Typ: dämme Användning: ingen Vattendom: saknas
Fallhöjd: 1 m Naturligt: nej Passerbarhet: partiellt
Fiskväg: saknas

Åtgärd Ingen

Anmärkning Äldre stengärdsgård som går tvärs över bäcken. Bäcken torkar ut uppströms under sommarhalvåret.

Stengärdsgård

Vattensystem **Höje å 091**	Vattendrag **Höje å**	Lokalnr **39**
Lokalnamn **Häckeberga**	Lokalkoordinater **X:6164109 Y:1349908**	

Data

Typ: sjöutlopp	Användning: sjöreglering	Vattendom: saknas
Fallhöjd: 2,5 m	Naturligt: nej	Passerbarhet: definitivt
Fiskväg: saknas		

Åtgärd Ingen

Anmärkning Häckebergasjön regleras med två utskov, den västra grenen med fast nivå. Tillflödena till sjön utgörs av fyra mindre bäckar.

Västra utloppet från Häckebergasjön

Östra utloppet

4 REFERENSER

Andreasson, S. 2004. Vattendomar Skåne – Utdrag. Länsstyrelsen i Skåne län. 42s.

Eklöv, A. 2000. Fiskevårdsplan Kävlingeån. Kävlingeåns – Löddeåns fvo. 111s.

Eklöv, A. 2000. Fiskevårdsplan Höje å. Eklövs Fiske och Fiskevård. 41s.

Eklöv, A. 2000. Fiskevårdsplan Önnerupsbäcken. Höje å fvo. 25s.

Halldén, A. Liliegren, Y. Lagerkvist, G. 2000. Biotopkartering-vattendrag.
Metodik för kartering av biotoper i och i anslutning till vattendrag.
Meddelande Länsstyrelsen i Jönköpings län. 2000:20.

Naturvårdsverket 2003. Biotopkartering vattendrag. Version 1. 2003-06-17.
Naturvårdsverkets handbok för miljöövervakning. 16s.