

Höjeåprojektet gamla dammar - Reparation, underhåll och förbättringsåtgärder

	Underhåll utfört
	Besiktning utförd
B	Planerad besiktning
U	Planerad underhållsåtgärd

Damm			2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
NR	Kommun	Namn							
1	Lo	Fjellie			1				
2	S	Knästorpe	1	2					
3	Lo	Fjellie	1			B			
4	Lu	Dalby			1				
5	S	Knästorpe	1	2					
6	Lu	Dalby	1			B			
7	Lu	St Råby	1			B			
8	Lu (?)	L Bjällerup		2					
9	Lo	Fjellie			1				
10	S	Höjebromölla			1				
11	S	St Bjällerup		2					
12	S	L:a Bjällerup		1				B	
13	S	Knästorpe		2					
14	Lu	Dalby		1		U			
15	Lo	Laxm. Åkarp	2				B		
16	S	Kyrkheddinge			1	U			
17	Lu	Björnstorpe		1				B	
18	Lu	Björnstorpe		2					
19	Lo	Borgeby		1		U			
20	S	Alberta mosse			1				
21	Lu	Sjöstorpe	2				B		
22	S	Hemmestorpe			1				
23	Lo	Flädie			1				
24	S	Svinarp			1				
25	Lu	Dalby			1				
26	Lu	Värpinge			1	2			
27	Lu	Ättarp			1				
28	LO	Fjellie			1				
29	Lo	Fjellie	2				B		
30	Lu	Hunnerup	2				B		
31	LO	Lomma		1				B	
32	Lu	Björnstorpe	2				B		
33	Lo	L:a Habo	2					B	
34	Lu	Nöbbelev		1				B	
35	Lu	Björnstorpe	2	1				B	
36	S	L:a Bjällerup	1	2					
37	Lu	Genarp	1	2					
38	Lu	Genarp		1		U			
39	S	Kornheddinge			1				
40	Lo	Laxm. Åkarp	2				B		
41	Lu	Äspet/Genarp	2			B			
42	S	Vragerup			1				
43	S	Alberta	2				B		
44	Lu	Lunnarp	2			B			
45	S	Vesum	1			B			
46	S	Kyrkheddinge	1			B			
47	Lu	St Råby	1			B			
48	Lo	Fjellie			1				
49	Lu	Vallkärratorn			1				
50	Lo	Kannik		1		2			
51	S	Höjebromölla			1				
52	Lu	Vallkärra			1	U			
53	S	Kyrkheddinge	2				B		
54	Lu	Nöbbelev	2				B		

Höjeåprojektet gamla dammar - Reparation, underhåll och förbättringsåtgärder

	Underhåll utfört
	Besiktning utförd
B	Planerad besiktning
U	Planerad underhållsåtgärd

Damm			2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
NR	Kommun	Namn							
55	Lu	Klostergården			1	U			
56	Lu	Dörröd, bidragsdamm				B			
57	Lu	Arendala		2					
58	Lu	Ladugårdsm		1				B	
59	Lu	Lunnarp		1		U			
60	Lu	Nöbbelöv	1			2			
61	Lu	Dalby			1				
62	Lu	Dalby		1				B	
63	Lu	Sjöstorp		1				B	
64	S	Vallby			1	U			
65	S	Vesum	2				B		
66	Lo	Fjelie	1			B			
67	Kävl	Stävie			1				
68	Lo	Borgeby		1				B	
69	S	Gullåkra		2					
habo		diket	2					B	
Planerade besiktningar:						10	10	11	0
Planerade åtgärder:						8	0	0	0