

Bilder från biotopvård i rinnande vatten – Önnerupsbäcken uppströms Fjelle

Före-bilder tagna 2018-02-07

Efter-bilder tagna: 2018-09-18


Etablering av träd kvarstår

**: EKOLOGI
GRUPPEN**




Filip Hvitlock

Karta 1



Karta 2



Åtgärds punkt 1 – Røjning och erosionsskydd



Före



Efter

Åtgärds punkt 2-3 - Ståndplatser



Före



Efter

Åtgärds punkt 4-5 - Ståndplatser



Före



Efter

Åtgärds punkt 7-8 – Rensning



Före



Efter

Åtgärds punkt 12 - Lekbäddar



Före



Efter

Åtgärds punkt 14 – Ny av övergång



Före



Efter

Åtgärds punkt 17 – Erosionsskydd och lekbäddar



Före



Efter

Åtgärds punkterna 19-34

Påfyllnad med lekgrus
uppströms befintliga
lekbäddar



Nytt

Gammalt